



CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO		CALADO N°	172
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2	23.45	NUMERO DE RECUEVAS	0

USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input checked="" type="checkbox"/>
Vivienda	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
En desuso	<input type="checkbox"/>		

**TIPOLOGIA EDIFICACION EXTERIOR**

<b>ALTURA</b>		<b>MATERIALES</b>	
Planta Baja	<input type="checkbox"/>	<b>CUBIERTA</b>	
Planta Baja + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Teja Cerámica	
Planta Baja + 2	<input type="checkbox"/>	Uralita	
Planta Baja + 3	<input type="checkbox"/>	Chapa/Panel Sandwich	
<b>ESTADO DE CONSERVACION</b>		Hormigón	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CUBIERTA</b>		<b>FACHADAS</b>	
Buen estado de conservación	<input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular estado de conservación sin goteras	<input type="checkbox"/>	Piedra	
Mal estado de conservación con goteras	<input type="checkbox"/>	Revoco	
<b>FACHADAS</b>		Otros	
Buen estado de conservación	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CARPINTERIAS</b>	
Regular estado de conservación sin fisuras	<input type="checkbox"/>	Madera	
Regular estado de conservación con fisuras	<input type="checkbox"/>	Aluminio	<input checked="" type="checkbox"/>
Mal estado de conservación con fisuras	<input type="checkbox"/>	Cerrajería	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CARPINTERIAS</b>		Otros	
Buen estado de conservación	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>COLOR</b>	
Regular estado de conservación sin roturas	<input type="checkbox"/>	Entonado con el entorno	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular estado de conservación con roturas	<input type="checkbox"/>	Colorido que destaca	
Mal estado de conservación con roturas	<input type="checkbox"/>		

**TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR**

<b>PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL</b>		<b>PASILLO COMUN / ESTADO DE CONSERVACION</b>	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas < 50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	
Con aperturas > 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	
<b>VENTILACIONES EN PASILLO Y ESTADO DE CONSERVACION</b>		<b>REFUERZOS EXISTENTES</b>	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>		