


E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

15.50


CALADO N° **92**
RECUEVA N° **1**

USOS

Bodega	<input checked="" type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------	--------------------------


TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2


16,38

CALADO N° 92
RECUEVA N° 2

USOS			
Bodega	<input checked="" type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>


TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²


8,09

CALADO N° **92**
RECUEVA N° **3**

USOS							
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>


TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

11.57


CALADO N° **92**
RECUEVA N° **4**

USOS


Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------	--------------------------	-----------	--------------------------

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/100 PLANTA




E:1/500 PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	19,28	CALADO N° 92
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2		RECUEVA N° 5


USOS				
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros
				<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR		
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		
Buena	<input checked="" type="checkbox"/>	
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		
Si	<input type="checkbox"/>	
No	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESTADO DE CONSERVACION		
Buena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	
REFUERZOS EXISTENTES		
Si	<input type="checkbox"/>	
No	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEPOSITO		
Si	<input type="checkbox"/>	
No	<input checked="" type="checkbox"/>	



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

7.66


CALADO N° **92**
RECUEVA N° **6**

USOS

Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----------	--------------------------


TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

10.41


CALADO N° **92**
RECUEVA N° **7**

USOS

Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------	--------------------------	-----------	--------------------------


TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

	5,80
--	------

CALADO N° **92**
RECUEVA N° **8**

USOS

Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPOSITO	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>