


E:1/100

PLANTA




E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO		CALADO N°	109
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2	19.51	RECUEVA N°	1


USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR			
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500


PLANTA CALADO



CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	5.05	CALADO N°	109
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2		RECUEVA N°	2


USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR			
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

13,24

CALADO N° **109**
RECUEVA N° **3**

USOS

Bodega Merendero Otros En desuso

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Sin aperturas
Con aperturas <50%
Con aperturas >50%

VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION

Bueno
Con humedades y desprendimientos
Con desprendimientos

RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA

Si
No

ESTADO DE CONSERVACION


Bueno
Con humedades y desprendimientos
Con desprendimientos

REFUERZOS EXISTENTES

Si
No


DEPOSITO

Si
No



E:1/50

PLANTA



E:1/500


PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO		CALADO N°	109
SUPERFICIE CONSTRUIDA m ²	4.15	RECUEVA N°	4

USOS							
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>


TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA




E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO		CALADO N°	109
SUPERFICIE CONSTRUIDA m ²	10,46	RECUEVA N°	5



USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR			
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

10,27


CALADO N° **109**
RECUEVA N° **6**

USOS

Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------	-------------------------------------



TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

12,81

CALADO N° **109**
RECUEVA N° **7**

USOS

Bodega Merendero Otros En desuso

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Sin aperturas
Con aperturas <50%
Con aperturas >50%

VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION

Buena
Con humedades y desprendimientos
Con desprendimientos

RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA

Si
No

ESTADO DE CONSERVACION


Buena
Con humedades y desprendimientos
Con desprendimientos

REFUERZOS EXISTENTES



Si
No

DEPOSITO

Si
No



E:1/100 PLANTA



E:1/500 PLANTA CALADO


CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	9.31	CALADO N° 109
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²		RECUEVA N° 8

USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>



TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPOSITO	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>



E:1/100 PLANTA




E:1/500 PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	30.03	CALADO N° 109
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2		RECUEVA N° 9


USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR			
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500


PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	10,43	CALADO N°	109
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2		RECUEVA N°	10

USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input type="checkbox"/>



TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

10.55


CALADO N° **109**
RECUEVA N° **11**

USOS	Bodega	Merendero	Otros	En desuso
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR


PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION	
Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE CONSERVACION	
Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPOSITO	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

	20,97
--	-------

CALADO N° **109**
RECUEVA N° **12**

USOS

Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION	
Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE CONSERVACION	
Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPOSITO	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>