





80.31



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

6.60

CALADO N° **153**
RECUEVA N° **1**

USOS

Bodega

Merendero

Otros

X

En desuso

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Sin aperturas

Con aperturas <50%

Con aperturas >50%

VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA

Si

No

ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

REFUERZOS EXISTENTES

Si

No

DEPOSITO


Si

No

X


X

X



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO



CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

14,04

CALADO N° **153**
RECUEVA N° **2**

USOS

Bodega

Merendero

X

Otros

En desuso

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Sin aperturas

Con aperturas <50%

Con aperturas >50%

VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA

Si

No

ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

REFUERZOS EXISTENTES

Si

No

DEPOSITO


Si

No

X


X

X



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO



CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

18,31

CALADO N° **153**
RECUEVA N° **3**

USOS

Bodega

Merendero

X

Otros

En desuso

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Sin aperturas

Con aperturas <50%

Con aperturas >50%

VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA

Si

No

☐
☐
☒

☒
☐
☐

☐
☒

ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

REFUERZOS EXISTENTES

Si

No

DEPOSITO


Si

No

X


X

X



E:1/100

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

21.15

CALADO N° **153**
RECUEVA N° **4**

USOS

Bodega

Merendero

X

Otros

En desuso

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Sin aperturas

Con aperturas <50%

Con aperturas >50%

VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA

Si

No

ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

REFUERZOS EXISTENTES

Si

No

DEPOSITO


Si

No

X


X

X



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO



CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2

5.22

CALADO N° **153**
RECUEVA N° **5**

USOS

Bodega

Merendero

Otros

X

En desuso

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL

Sin aperturas

Con aperturas <50%

Con aperturas >50%

VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA

Si

No

ESTADO DE CONSERVACION

Bueno

Con humedades y desprendimientos

Con desprendimientos

REFUERZOS EXISTENTES

Si

No

DEPOSITO

Si

No

X

X

X

X