


E:1/150

PLANTA




E:1/150

SECCION LONGITUDINAL A-A'



E:1/100

SECCION TRANSVERSAL B-B'



E:1/1000

PLANTA+ORTOFOTO




FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	X	CALADO N°	115
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2	60,26	NUMERO DE RECUEVAS	4

USOS	Bodega	Merendero	Vivienda	Otros	En desuso	X
------	--------	-----------	----------	-------	-----------	---


TIPOLOGIA EDIFICACION EXTERIOR	
ALTURA	
Planta Baja	X
Planta Baja + 1	
Planta Baja + 2	
Planta Baja + 3	
ESTADO DE CONSERVACION	
CUBIERTA	
Buen estado de conservación	X
Regular estado de conservación sin goteras	
Mal estado de conservación con goteras	
FACHADAS	
Buen estado de conservación	
Regular estado de conservación sin fisuras	X
Regular estado de conservación con fisuras	
Mal estado de conservación con fisuras	
CARPINTERIAS	
Buen estado de conservación	
Regular estado de conservación sin roturas	X
Regular estado de conservación con roturas	
Mal estado de conservación con roturas	
MATERIALES	
CUBIERTA	
Teja Cerámica	
Uralita	
Chapa/Panel Sandwich	
Hormigón	X
FACHADAS	
Ladrillo	
Piedra	
Revoco	X
Otros	
CARPINTERIAS	
Madera	
Aluminio	
Cerrajería	X
Otros	
COLOR	
Entonado con el entorno	X
Colorido que destaca	

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR	
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	
Con aperturas < 50%	
Con aperturas > 50%	X
VENTILACIONES EN PASILLO Y ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	X
Con humedades y desprendimientos	
Con desprendimientos	
PASILLO COMUN / ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	X
Con humedades y desprendimientos	
Con desprendimientos	
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	
No	X



E:1/50

PLANTA



E:1/500


PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	X	CALADO N°	115
SUPERFICIE CONSTRUIDA m ²	8,13	RECUEVA N°	1

USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>


TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

X
14.32

CALADO N° **115**
RECUEVA N° **2**


USOS

Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR


PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION	
Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE CONSERVACION	
Buena	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPOSITO	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>



E:1/100

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO
SUPERFICIE CONSTRUIDA m²

X
19.37

CALADO N° **115**
RECUEVA N° **3**


USOS

Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------	-------------------------------------

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR


PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input checked="" type="checkbox"/>
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>
DEPOSITO	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>



E:1/50

PLANTA



E:1/500

PLANTA CALADO

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	X	CALADO N°	115
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2	9.42	RECUEVA N°	4

USOS			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>	En desuso	<input checked="" type="checkbox"/>

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR			
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL		ESTADO DE CONSERVACION	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input type="checkbox"/>
Con aperturas <50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas >50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTILACIONES EN RECUEVA Y ESTADO DE CONSERVACION		REFUERZOS EXISTENTES	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>	DEPOSITO	
RECOGIDAS DE AGUAS DE ESCORRENTIA		Si	<input checked="" type="checkbox"/>
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>		