


E:1/100 PLANTA




E:1/100 SECCION LONGITUDINAL A-A'




E:1/200 SECCION TRANSVERSAL B-B'

E:1/1000 PLANTA+ORTOFOTO



FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO | | CALADO Nº | 137 |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 | 27,34 | NUMERO DE RECUEVAS | 0 |

USOS

| Bodega | | Merendero | | Vivienda | | Otros | X | En desuso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## TIPOLOGIA EDIFICACION EXTERIOR

| ALTURA | |
|---|---|
| Planta Baja | X |
| Planta Baja + 1 | |
| Planta Baja + 2 | |
| Planta Baja + 3 | |
| **ESTADO DE CONSERVACION** | |
| **CUBIERTA** | |
| Buen estado de conservación | X |
| Regular estado de conservación sin goteras | |
| Mal estado de conservación con goteras | |
| **FACHADAS** | |
| Buen estado de conservación | |
| Regular estado de conservación sin fisuras | X |
| Regular estado de conservación con fisuras | |
| Mal estado de conservación con fisuras | |
| **CARPINTERIAS** | |
| Buen estado de conservación | |
| Regular estado de conservación sin roturas | X |
| Regular estado de conservación con roturas | |
| Mal estado de conservación con roturas | |

| MATERIALES | |
|---|---|
| **CUBIERTA** | |
| Teja Cerámica | |
| Uralita | |
| Chapa/Panel Sandwich | |
| Hormigón | X |
| **FACHADAS** | |
| Ladrillo | X |
| Piedra | |
| Revoco | |
| Otros | |
| **CARPINTERIAS** | |
| Madera | |
| Aluminio | |
| Cerrajería | X |
| Otros | |
| **COLOR** | |
| Entonado con el entorno | X |
| Colorido que destaca | |

## TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

| PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | |
|---|---|
| Sin aperturas | |
| Con aperturas < 50% | |
| Con aperturas > 50% | X |
| **VENTILACIONES EN PASILLO Y ESTADO DE CONSERVACION** | |
| Bueno | X |
| Con humedades y desprendimientos | |
| Con desprendimientos | |

| PASILLO COMUN / ESTADO DE CONSERVACION | |
|---|---|
| Bueno | X |
| Con humedades y desprendimientos | |
| Con desprendimientos | |
| **REFUERZOS EXISTENTES** | |
| Si | |
| No | X |

**CARTOGRAFIA DEL BARRIO BODEGAS. VILLAMEDIANA DE IREGUA.**
**PLANTA Y SECCIONES DE CALADO. Diciembre 2014**

FICHA CALADO Nº: 137