

E:1/100 PLANTA



E:1/150 SECCION LONGITUDINAL A-A'



E:1/150 SECCION TRANSVERSAL B-B'



E:1/1000 PLANTA+ORTOFOTO



FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO	X	CALADO Nº	177
SUPERFICIE CONSTRUIDA m2	39.27	NUMERO DE RECUEVAS	0

USOS

Bodega		Merendero		Vivienda		Otros	X	En desuso	

TIPOLOGIA EDIFICACION EXTERIOR

ALTURA	
Planta Baja	X
Planta Baja + 1	
Planta Baja + 2	
Planta Baja + 3	
ESTADO DE CONSERVACION	
CUBIERTA	
Buen estado de conservación	X
Regular estado de conservación sin goteras	
Mal estado de conservación con goteras	
FACHADAS	
Buen estado de conservación	X
Regular estado de conservación sin fisuras	
Regular estado de conservación con fisuras	
Mal estado de conservación con fisuras	
CARPINTERIAS	
Buen estado de conservación	X
Regular estado de conservación sin roturas	
Regular estado de conservación con roturas	
Mal estado de conservación con roturas	

MATERIALES	
CUBIERTA	
Teja Cerámica	
Uralita	
Chapa/Panel Sandwich	
Hormigón	X
FACHADAS	
Ladrillo	X
Piedra	
Revoco	
Otros	
CARPINTERIAS	
Madera	
Aluminio	
Cerrajería	X
Otros	
COLOR	
Entonado con el entorno	X
Colorido que destaca	

TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR

PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	
Sin aperturas	
Con aperturas < 50%	
Con aperturas > 50%	X
VENTILACIONES EN PASILLO Y ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	X
Con humedades y desprendimientos	
Con desprendimientos	

PASILLO COMUN / ESTADO DE CONSERVACION	
Bueno	X
Con humedades y desprendimientos	
Con desprendimientos	
REFUERZOS EXISTENTES	
Si	
No	X

CARTOGRAFIA DEL BARRIO BODEGAS. VILLAMEDIANA DE IREGUA.
PLANTA Y SECCIONES DE CALADO. Diciembre 2014

FICHA CALADO Nº: 177